

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 338/2021

Fecha 11/12/2021

Km INICIO 218592

Km FINAL 218592

Km TOTAL 0

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 13:20:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:30:00

Total 01:30:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 2.05

Día actual 2.10

Diferencia -0.0500000000000000266

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.74

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 13:15:00

ppm 0.95

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:55:00

Día anterior 062076

Día actual 062080

Metros cúbicos 4

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:00:00

Lectura anterior 758.3

Lectura actual 758.6

Diferencia 0.3000000000000000682

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:30:00

ppm 0.82

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 09:15:00

ppm 0.66

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Marcha de generador durante 20 minutos. Marcha furgoneta.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:30:00**

Final **10:25:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:10:00**

Día anterior **2**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Depósito metálico **10:00:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Día anterior **166929**

Día actual **166969**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:55:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:35:00**

ppm **0.97**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:30:00**

ppm **1.03**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Contador 368 (Maria). Fuga dentro del chalet. He utilizado una \"T\" #20.

o o o