

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 359/2022

Fecha 09/11/2022

Km INICIO 224068

Km FINAL 224084

Km TOTAL 16

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:04:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:20:00

Total 01:20:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.90

Día actual 1.90

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.73

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:55:00

ppm 0.99

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:55:00

Día anterior 066572

Día actual 066582

Metros cúbicos 10

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:00:00

Lectura anterior 776.3

Lectura actual 776.3

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 09:10:00

ppm 0.90

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:20:00**

Final **10:10:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **0.64**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:50:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Día anterior **182992**

Día actual **183030**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:30:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:20:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o