

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 36/2022		Fecha 05/02/2022	
Km INICIO 218775	Km FINAL 218790	Km TOTAL 15	Repostado (€) 0
Horario inicio 07:25:00		Horario fin 09:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **07:25:00** Final **08:10:00** Total **00:45:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **07:25:00**

Día anterior **1.92** Día actual **2.10** Diferencia **-0.180000000000000016**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **07:30:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **07:35:00** ppm **0.84** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **09:00:00** ppm **0.82** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **07:45:00**

Día anterior **062397** Día actual **062407** Metros cúbicos **10**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **07:50:00**

Lectura anterior **760.4** Lectura actual **760.4** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **07:45:00** ppm **0.87** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **08:00:00** ppm **0.75** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:10:00**

Final **08:55:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **08:45:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **08:35:00**

Depósito metálico **08:35:00**

ppm **1.03**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **08:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **08:45:00**

Día anterior **169270**

Día actual **169330**

Metros cúbicos **60**

o o o

COLORO RINCONS HORA **08:30:00**

ppm **1.01**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **08:20:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:10:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o