

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 49/2023

Fecha 05/02/2023

Km INICIO 225750

Km FINAL 225758

Km TOTAL 8

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 10:30:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:50:00

Total 00:50:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.90

Día actual 1.90

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.82

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 067216

Día actual 067227

Metros cúbicos 11

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 780.7

Lectura actual 780.7

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:40:00

ppm 0.78

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.76

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:40:00**

Total **00:40:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:35:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **186209**

Día actual **186248**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o